
# Voxxo K-ZトナーNexxoの機能情質

2011-01-07 なか@船橋







# A532-2とNexxo**の主な相違点**

### 1、走行性


- 1)乗用車感覚で加速も良くストレスを感じない(スピードに気をつけないと・・)
- 2) 日光のいろは坂でも後続車に迷惑をかけず走れる
- 3)ワイドトレッドの為か高速走行でも安定、 大型バスなどが追い越しても横揺れなどなし
- 2、メンテナンス性
  - 1)メインバッテリーが運転席足元に移動し 作業性がUP(EBLは運転席下部)
  - 2)エンジンのアンダーカバーが無くなった (旧車はあったのに心配)
- 3、居住性(リビング)
  - 1)L型キッチンでシンクと水切りが一体 使いやすいがシンクが少し小さい
  - 2)大型冷蔵庫がチョイス出来、クローゼットも 大きく長期キャンプに便利
  - 3)リビングと寝室が分かれて使いやすいレイアウト(aeroと同じ)
  - 4)テレビ収納場所が、高所にあるため見づらい
  - 5)外部収納庫が後部ベット下部のみと少なく、スペアタイヤも収納する為荷物が入らない
  - 6)アップトランスがベット下部にあり、外部電源接続時は唸り音が気になる




カバーが無い



運転席下部のEBL99



### 写真で見るNexxo T660(改造箇所あり)




温水おしり洗浄器

# 快適化計画項目

# 改造・取付けは自己責任でお願いします


- 1、4mサイドオーニング
- 2、80wソーラーパネル×2枚
- 3、BS\_\_アンテナ設置(折りたたみ式)
- 4、カーナビ(ゴリラ)+バックアイカメラ(サンヨーテクニカ)
- 5、外部ゴミ箱(35以)
- 6、バイクキャリア
- 7、スペアタイヤ床下収納
- 8、サブバッテリー増設(105A×2個)とサブの2系統化
- 9、サイン波インバータ設置(600w)・コンセント増設
- 10、外部100Vとインバータ100Vの切替システム
- 11、液晶テレビ(19型BS内臓)
- 12、ハロゲン電球からLEDへ光源変更
- 13、調味料ラック
- 14、温水おしり洗浄器
- 15、下駄箱
- 16、外部ACコンセント
- 17、傘立て(未実施)

バックカメラの推奨品はCCA-BC200Aで29,820円。又、バックカメラの接続には、別売のバックカメラ接続用ケーブルNVP-BCX1で2,730円が必要です。サンヨーテクニカ(安かった)とは相性が悪く映らない時があったので、ビデオアンプを間に入れる事で改善しました。アンプはJRCのNJM2268(数百円)です。



### 4mサイドオーニング

### ソーラーパネルとBSアンテナ



# サイン波インバーター

# 19型液晶形化



未来舎 正弦波600Wタイプ

温水おしり洗浄器



外部ゴミ箱

**REGZA** 

19R9000



TOS-C10

外部コンセント

**35**╎ス**タイプ**゚

下駄箱

# ダウンライト編



取り外したダウンライト

ギャレーには3灯あるので、LM317を使用すると 3LED直列で消費電流は300mAと節電可能!



ダウンライト組込み用LED(1W電球色) ヒートシンクにグリスで固定する





### スポットライト編





3



ヒートシンクをカット LED接着





ヒートシンクを差込み固定






# 使用したLED

メーカー: 日亜科学 定格: 3. 3V 300mA


色度:電球色

# 今回使用した回路

### LEDが1~2個の場合



### LEDが3個の場合



## スペアタイヤ外部床下収納


新型バーストナー(一部車種)の、スペアタイヤはベット下部(室内)の収納庫が定位置となっているので、スペアタイヤを外部床下へ移動し、収納スペースの拡大を図る


# 調達部品

### 車名 HIACE/REGIUSACE

車両型式(フレームNo) KDH201V-SFPDY(KDH201-0020166) 上記車種の下記部品を取寄せ、加工・取付けは自己責任で







品名	品 番	参考価格
スヘ <sup>°</sup> アホイール キャリアSUB-ASSY	51903	4,910円
スペアホイール キャリアロック	51938	520円
スヘ゜アホイール キャリアスヘ゜ーサ	51919B	670円
スペアホイール ホ゛ルト	51911A	430円
90202-13066 M12細目p1.5	90202-13066	150円



+ 取付け加工部材







